

海口市龙华区龙泉镇椰子头村涵泳 土地整治项目

实 施 图 册

编制单位：湖南建工集团有限公司

编制日期：2023年10月



海口市龙华区龙泉镇椰子头村涵泳土地整治项目遥感影像图（开工前）



采用2000国家大地坐标系；1985年国家高程基准。

0 25 50 100米

制图单位：海口琼测地理信息有限公司

海口市龙华区龙泉镇椰子头村涵泳土地整治项目遥感影像图（竣工后）



采用2000国家大地坐标系；1985年国家高程基准。

0 25 50 100 米

制图单位：海口琼测地理信息有限公司



1号地块施工前



1号地块施工中（土地平整）



1号地块施工中（外购黏土构建犁底层）



1号地块施工中（犁底层碾压）



1号地块施工中（客土回填）



1号地块施工中（土壤改良）



1号地块施工中（旋耕）



1号地块施工后



2号地块施工前



2号地块施工中（土地平整）



2号地块施工中（土壤压实）



2号地块施工中（客土回填）



2号地块施工中（土壤改良）



2号地块施工中（旋耕）



2号地块施工后



3号地块施工前



3号地块施工中（土地平整、石方清理）



土地平整施工中（外购黏土构建犁底层）



3号地块施工中（犁底层碾压）



3号地块施工中（表土回填）



3号地块施工中（土壤改良）



3号地块施工中（旋耕）



3号地块施工后



4号地块施工前



4号地块施工中（土地平整、石方清理）



4号地块施工中（外购黏土构建犁底层）



4号地块施工中（犁底层压实）



4号地块施工中（土壤改良）



4号地块施工中（旋耕）



4号地块施工后



生产路施工前



生产路施工中（路基填筑）



生产路施工中（级配碎石垫层碾压）



生产路施工中（路面浇筑）



生产路施工后



农沟施工前



农沟施工中（U形槽安装）



农沟施工后




灌溉管道施工前



灌溉管道施工中



灌溉管道施工后



下田坡道施工中（基层平整）



下田坡道施工中（混凝土浇筑）



下田坡道施工后



路涵施工前



路涵施工中



路涵施工后



项目标志牌施工前



项目标志牌施工中



项目标志牌施工后



泵房施工前



泵房施工中（墙体砌筑）



泵房施工中（屋面板钢筋制安）



泵房施工后



1 号地块种植情况



2 号地块种植情况



3号地块种植情况



4号地块种植情况